

<u>광해방지 분야 사업실적(2025. 01. 06 기준)</u>

사 업 명	막 수 사	과 업 기 간	금 액
	발 주 자 한국광해광업공단	되 다 기 년	(천원)
옥동광산 모운갱 갱구막이 응급조치공사	권국당에당급당년 <u>강원지사</u>	2024.11~2024.12	17,400
재정석면광산 등 2개 광산 토양개량복원 보완설계용역	한국광해광업공단	2024.08~2024.11	14,300
세원탄광(고한3리) 지반침하방지 응급조치공사	한국광해광업공단 강원지사	2024.06~2024.06	18,750
국일광산 토양개량복원 복완설계용역	한국광해광업공단	2024.04~2024.09	19,910
태영탄광 지반침하방지 응급조치공사	한국광해광업공단 강원지사	2024.02~2024.04	10,461
용배탄광 토양개량복원 보완설계용역	한국광해광업공단	2023.12~2024.05	19,899
삼척시 도계읍 일대 지반보강공사	중앙컨설턴트㈜	2023.11~2024.05	280,060
석공신성 수질정화시설 환경정비용역 2차	한국광해광업공단 충청지사 한국광해광업공단	2023.10~2023.11	3,190
단양탄광 수질정화시설 환경정비용역 2차	한국광해광업공단 충청지사	2023.10~2023.11	5,390
충남광산 지반안정성 정밀조사용역	한국광해광업공단	2023.09~2024.07	197,631
(동원)우신탄광 갱내수 유도배수 공사	한국광해광업공단 강원지사 한국광해광업공단	2023.08~2023.08	7,570
단양탄광 수질정화시설 환경정비용역	한국광해광업공단 충청지사 한국광해광업공단	2023.05~2023.06	5,430
석공신성 수질정화시설 환경정비용역	한국광해광업공단 충청지사 한국광해광업공단	2023.05~2023.06	3,300
충남광산 지반침하지 우수배제 및 계측기 설치공사	한국광해광업공단 충청지사	2023.06~2023.08	5,800
금정(각희외룡리) 토양개량복원 보완설계	한국광해광업공단	2023.03~2023.04	19,470
2023년 광해실태조사 도면작성 용역	한국광해광업공단	2023.02~2023.10	15,760
충남광산 지반침하지 응급복구공사	한국광해광업공단	2023.02~2023.03	58,333
낙동광산 토양개량복원(4권역) 정밀조사용역	한국광해광업공단	2022.06~2023.02	167,887
삼원광산 갱구막이 응급조치공사	한국광해광업공단	2022.12~2022.12	8,400
2022년 광해실태조사 도면작성용역	한국광해광업공단	2022.11~2022.11	12,410
(가)덕산리광산 지반안정성 기본조사용역	한국광해광업공단	2022.04~2022.10	91,010
통영광산 지반안정성 정밀조사용역	한국광해광업공단	2022.04~2022.12	213,951
00 Project 실시설계 인력지원	셀파이엔씨㈜	2022.03~2022.10	32,560
신림(석광) 등 2개 광산 토양개량복원 실시설계용역	한국광해관리공단	2021.07~2022.09	46,371
(가)삼방광산 지반침하 응급조치공사	한국광해관리공단	2021.05~2021.06	19,600
2021년 광해실태조사용역	한국광해관리공단	2021.05~2021.09	92,127
세목 등 7개 광산 지반안정성 기본조사용역	한국광해관리공단	2021.04~2021.11	141,973
통영 등 4개 광산 지반안정성 기본조사용역	한국광해관리공단	2021.04~2021.12	72,118
산내광산 지반침하지 응급복구공사	한국광해관리공단	2020.08 ~ 2020.09	72,580



<u>광해방지 분야 사업실적(2025. 01. 06 기준)</u>

사 업 명	발 주 자	과 업 기 간	금 액 (천원)
태백광업 폐광에 따른 광해현황조사 및 대책수립 용역	한국광해관리공단	2020.07 ~ 2021.04	19,424
산내 등 5개광산 지반안정성 기본조사	한국광해관리공단	2020.04 ~ 2020.12	208,031
청풍 등 4개광산 지반안정성 기본조사	한국광해관리공단	2020.03 ~ 2020.10	104,067
죽림리광산 응급조치 공사	한국광해관리공단	2019.12 ~ 2020.01	16,885
가회광산 응급조치 공사	한국광해관리공단	2019.12 ~ 2020.01	20,268
도로구간 지반침하 보강완료지 안전정보 공개 지원 용역	한국광해관리공단	2019.11 ~ 2019.12	9,600
영양 용화광산 폐갱도 안정성 기본조사	영양군청	2019.08 ~ 2019.11	20,240
덕촌광산 토양개량복원 공사 중 토양개량공사	㈜한국종합기술	2019.02 ~2019.12	351,023
삼성석회석 지반침하 계측기 시설 안전 휀스 설치공사	한국광해관리공단	2018.11 ~ 2018.11	6,591
폐금속광산 광미저장시설 조사	한국환경공단	2018.10 ~ 2019.10	168,000
천택 등 6개광산 지반안정성 기본조사 용역	한국광해관리공단	2018.03 ~ 2018.10	70,698
무극광산 지반침하지 응급조치공사	한국광해관리공단	2017.08 ~ 2017.09	2,755
가학산 토양오염정화사업 실시설계용역	한국광해관리공단	2017.07 ~ 2017.12	34,841
무등광산 수질개선사업 타당성조사용역	한국광해관리공단	2017.04 ~ 2018.04	68,736
대화광산 토양개량복원사업 정밀조사용역	한국광해관리공단	2017.03 ~ 2017.12	290,456
페루 광해관리제도 컨설팅 및 실태조사 지원용역	한국광해관리공단	2016.07 ~ 2018.01	81,199
낙동광산 2-1권역 토양개량복원공사	한국광해관리공단	2016.06 ~ 2017.09	2,667,644
충남 등 6개 광산 지반안정성 기본조사 용역	한국광해관리공단	2016.06 ~ 2017.01	138,843
귀명 등 5개 광산 지반안정성 기본조사 용역	한국광해관리공단	2016.06 ~ 2017.01	125,792
보령석면광산 1구역 토양오염복원사업 (4차년도)	한국광해관리공단	2016.03 ~ 2017.02	201,049
Kherlen Impex 광물찌꺼기 적치장 실시설계 용역	MIRECO MGL	2015.05 ~ 2016.03	49,854
연화광산 수질정화시설Pilot Test 및 실시설계용역	한국광해관리공단	2015.05 ~ 2016.07	197,270
명봉광산 2권역 토양개량복원공사	한국광해관리공단	2015.05 ~ 2016.05	4,615,848
보령석면광산 1구역 토양오염복원사업 (3차년도)	한국광해관리공단	2015.02 ~ 2016.02	1,306,404
한덕철광㈜ 신예미광업소 광해방지사업	한국광해관리공단	2014.08 ~ 2014.12	85,854
보령석면광산 1구역 토양복원사업	한국광해관리공단	2014.01 ~ 2015.04	1,334,856
일산광산 토양오염복원 정밀조사용역	한국광해관리공단	2013.12 ~ 2014.08	130,319
울진광산 토양개량복원 사업	한국광해관리공단	2013.12 ~ 2014.06	199,755



<u>광해방지 분야 사업실적(2025. 01. 06 기준)</u>

사 업 명	발 주 자	과 업 기 간	금 액 (천원)
낙동광산 토양오염복원 실시설계용역	한국광해관리공단	2013.12 ~ 2014.09	86,055
월명탄광 지반보강사업	한국광해관리공단	2013.11 ~ 2014.10	1,064,149
호암등 6개광산 지반안정성 기본조사용역	한국광해관리공단	2013.07 ~ 2013.12	61,910
물산,옥동,붓든,화천광산토양개량 복원사업	한국광해관리공단	2013.05 ~ 2013.12	107,944
울주,정각광산 토양오염복원 정밀조사용역	한국광해관리공단	2013.05 ~ 2014.01	183,520
보령석탄박물관폐갱도지반조사용역	한국광해관리공단	2013.03 ~ 2013.09	117,461
구봉광산 2구역 3공구 토양오염복원 공사	한국광해관리공단	2012.12 ~ 2014.12	1,282,714
보령석면광산 1구역 토양오염 복원사업	한국광해관리공단	2012.10 ~ 2013.08	96,522
사계,붓든,화천광산 토양오염복원 실시설계용역	한국광해관리공단	2012.10 ~ 2013.01	69,424
충북음성무극광산A권역 자동계측기설치 및 모니터링용역	한국광해관리공단	2012.07 ~ 2014.07	265,987
금용광산 시공측량용역	㈜케이지에스	2012.01 ~ 2012.01	3,280
영동탄광 자연정화시설 기본 및 실시설계용역	한국광해관리공단	2011.11 ~ 2014.10	229,790
충북충주금곡광산자동계측기설치 및 모니터링용역	한국광해관리공단	2011.11 ~ 2016.01	198,566
양구동 등 4개 광산 지반안정성 기본조사 용역	한국광해관리공단	2011.08 ~ 2012.02	68,144
금봉 등 4개 광산 지반안정성 기본조사용역	한국광해관리공단	2011.08 ~ 2012.02	41,100
몽골광해실태조사 및 광해정보화 구축사업 외부참여 인력 용역	한국광해관리공단	2011.04 ~ 2011.10	49,125
광천석면광산 광해복원공사 2단계사업 2공구	한국광해관리공단	2010.12 ~ 2011.12	759,586
금용광산 지반안정성 정밀조사 용역	한국광해관리공단	2010.12 ~ 2011.07	236,528